

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://jack.nt-rt.ru> || [cka@nt-rt.ru](mailto:cka@nt-rt.ru)

## Машина для герметизации шва JACK JK-6100



### ОПИСАНИЕ И ОБЗОР: МАШИНА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВА JACK JK-6100

Машина для герметизации шва

Применение:

для производства медицинской формы, водолазных костюмов и костюмов для дайвинга, одежды для охоты/рыбалки/горнолыжного спорта, водонепроницаемой обуви и прочих видов экипировки, требующих наличия повышенного класса ветро и водо защиты.

Преимущества:

Регулировка температуры

Автоматический контроль продвижения и обрезки ленты Усовершенствованный нагревательный элемент

Сенсорная панель управления

ТРЕБУЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПРЕССОРУ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: МАШИНА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВА JACK JK-6100

В наличии

Производитель

Гарантия

Тип стежка

Тип материала

Тип продвижения

Наличие автоматики

Давление

Тип привода

Мощность

Напряжение

Высота подъема лапки

Товар недели

Вес

Нет

JACK

12 мес.

Герметизация

Различные виды материала

Верхний транспортирующий и нижний прижимной ролики

Есть

0,35-0,5 МПа

Встроенный

5 кВт

220В

18-30 мм

Да

150 кг